

AVVISO

Si comunica che, per mero errore materiale, nella tabella delle categorie e classi concernente l'intervento in via Rubicone 2-26 CUP:E29J21009940001, nella riga "Lavorazioni" è stata indicata la classifica **V** che riguardano i lavori complessivi, mentre la classifica esatta dei soli lavori edili è la **IV BIS**:

Lavorazione	Categorie	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo	Percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edili	OG1	IV-BIS	Si	€ 2.272.468,67	47,42	Prevalente	Si nella misura massima del 50,00%

In egual modo l'intervento in Borgo Marino Sud CUP:E27H21008300001, nella riga "Lavorazioni" è stata riportata la classifica **IV-BIS** che riguardano i lavori complessivi, mentre la classifica esatta dei soli lavori edili è la **IV**:

Lavorazione	Categorie	Classifica	Qualificazione Obbligatoria	Importo	Percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edili	OG1	IV	Si	€ 2.055.928,81	51,87	Prevalente	Si nella misura massima del 50,00%

Si è provveduto, pertanto, ad apportare le necessarie rettifiche nella tabella predetta.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giulio Pilone

